


Переплётная машина на металлическую пружину **Bulros K-1510R**

Перед использованием переплетной машины внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации.

Устройство переплетной машины



- 1. Рукоятка пробива**
- 2. Рукоятка переплета**
- 3. Держатель бумаги**
- 4. Винт**
- 5. Гребенка**
- 6. Ручка выбора пружины**
- 7. Регулятор глубины перфорации**
- 8. Лоток для мусора**
- 9. Ограничитель формата**
- 10. Отсек сдавливания пружины**



Принтер-Плоттер.ru
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- *Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошировщик.*
- *Содержите переплетчик в чистоте. Регулярно очищайте лоток для отходов.*
- *Держите переплетчик в сухом месте.*
- *Не допускайте детей к аппарату, это может привести к травмированию.*
- *При поломке не пытайтесь самостоятельно починить переплетчик. Обратитесь за консультацией и помощью к специалисту из ремонтной мастерской.*

Установка переплетной машины :

1. Установите переплетную машину на твердой рабочей поверхности;
2. Установите держатель бумаги;
3. Зафиксируйте рукоятки при помощи винтов крепления.

Порядок работы :

- A.** Отрегулируйте глубину пробива при помощи регулятора глубины перфорации
- B.** Настройте ограничитель формата в соответствии с размером бумаги .
(точность настройки обеспечивает лучший результат)
- C.** Вставьте листы в приемную щель аппарата и продвиньте вглубь до упора.
- D.** Опустите вниз рукоятку для перфорирования ,затем верните её в исходное положение (смотрите рис.1)
- E.** Установите ручку выбора пружины в нужную позицию.
- F.** Наденьте пружину на гребенку
- G.** Наденьте отперфорированные листы на пружину, начиная с последнего листа и заканчивая первым. Затем вставьте переднюю (верхнюю) обложку. Задняя обложка должна быть размещена последней лицевой стороной вниз.
- H.** Вставьте листы с одетой пружиной в отсек для сжатия пружин ,при этом пружина вставляется в отсек швом, вертикально ровно.
- I.** Плавно опустите рычаг до предела. (смотрите рис.2)




рис.1




рис.2

Технические данные :

Модель :	K -1510R
Виды переплета:	Металлическая пружина
Длина переплета	297 мм
Регулируемый отступ	3-5-7 мм
Максимальная толщина перфорации	15 листов (80гр)
Толщина переплета до:	120 листов
Тип отверстия	круглые
Размер отверстия	4,5 мм
Габариты машины	370x260x170 мм
Вес	7,8 кг